
4x s1
für Befestigungsschrauben
s1 - min. 8.8
Verschluss-
deckel
45°
Øe1
y1
10
2x R1/8
Verschlussschraube
R0,5
R0,5
max. R0,5
Ø220 h7
Ø174
Ø100 h7
Ø219
Ø256
LWmot
y2
i1
Øb1 F7
Ød1 F7
Ø218 h7
f1
10
17
52,5
5
55
20
30
k1
(60)
67 + k1
(127 + k1)
16x Ø11
für Befestigungsschrauben
M10 - 12.9
22,5°
11,25°
Ø238
B
A
A
B
Ø140
22,5°
16x M12
für Befestigungsschrauben
M12 - 12.9
Motoradapter rund
Motoradapter quadratisch
Øa1
Øa1
□a11
A-A
(Ø219)
(Ø220 h7)
(50)
(Ø11)
18
(M12)
B-B
x1
(s1)
(55)
(17 + k1)