


## Horno de Cal

### Mina de oro



ANTES

DESPUÉS



### EN RESUMEN

Se remplazaron equipos de corta vida útil por equipos ciclo de alta calidad.



#### Problema:

Equipos poco confiables y con constantes fallas.



#### Solución:

Equipo Cyclo.

### A Detalle:

Esta mina de oro tenía un problema grave en la duración de los equipos que usaba en sus hornos de cal, el problema llegaba a ser tan serio que mantenían un respaldo de 5 o 6 equipos para remplazarlos de manera inmediata tan pronto los anteriores resultaran inservibles debido al trabajo al que eran sometidos. Ni siquiera era una cuestión de si una falla pasaría o no, más bien la preocupación descansaba sobre cuando pasaría, ya que estos reductores solían tener una vida útil de alrededor de 6 meses.

Se tomaron medidas y se les hizo una propuesta de un equipo que les podría ayudar en su situación. Este equipo no ha presentado fallas en el poco más de un año que lleva instalado, superando con creces la vida útil promedio del que remplazo, y a raíz de esto han adquirido equipos similares para el resto de sus hornos de cal, sumando 6 en total.

