

Pelador de Cerdos

Planta de procesamiento de carnes



ANTES



DESPUÉS

EN RESUMEN

Un motor que presentaba constantes fallas fue reemplazado por un motorreductor Cyclo.



Problema:

Daños frecuentes en el reductor y fuga de aceite.



Solución:

Reductor Cyclo.

A Detalle:

Esta empresa lidiaba con una aplicación muy específica, y es que para su máquina que limpiaba a los cerdos de su piel contaban con un reductor que no sólo era viejo, sino que tenía fugas de aceite y fallas constantes, por lo que buscaban un equipo que tuviera una vida útil más prolongada.

Para esta tarea se les sugirió un Cyclo, que ahora 5 años más tarde ha seguido funcionando sin problema a diferencia del que usaban anteriormente. Después de esta experiencia positiva han seguido adquiriendo equipos para aplicaciones similares, con 4 nuevas instalaciones desde entonces.

